

КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР
СССР

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

БЮЛЛЕТЕНЬ ИЗ КАРТОЧНЫХ ОЧЕРЕДОВ
МАРОК ВХИ И ВСХ

ОСЕІ 90076-72

Каждое официальное

УДК 669.25:26-422

Группа В55

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОЛРТ 29078-72

ДЕРЖАВНЫЕ ИЗДАНИЯ ИЗ ЖАРОСТОЙКИХ СПЛАВОВ

МАФОК ВХНТ И ВЗК

Взамен

АМТУ 291-63

Срок введения установлен с 1 апреля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на литье прутки из жаростойких сплавов марок ВХНТ и ВЗК, применяемые для наплавки газовым пламенем клапанов двигателей внутреннего сгорания и других деталей с аналогичными требованиями.

Рег. № МЭС - 1830 от 6/II-73 г.

Недавно официальное

Перепечатка воспрещена

I. Сортамент

1.1. Прутки отливаются диаметром от 6 до 810,5 мм, длиной не менее 100 мм.

Смещение одной половины формы относительно другой не должно превышать 1 мм на сторону.

2. Технические требования

2.1. Химический состав сплавов должен удовлетворять требованиям таблицы.

Марка сплава	Химический состав, %					
	углерод	кремний	хром	никель	молибден	кобальт
ВХН1	1,0- 1,25	2,0- 2,75	35,0- 40,0	60,0- 60,0	-	-
ВЗК	1,0- 1,3	2,0- 2,75	29,0- 32,0	н/б 2,0	4,0- 5,0	53,0- 63,0

(Продолжение таблицы)

Марка сплава	Химический состав, %			
	железо	марганец	фосфор	серебро
не более				
ВХН1	5,0	0,5	0,030	0,070
ВЗК	2,0	не анализируется		0,070

Примечания: 1. Никель и кобальт определяются по разности.

2. В сплаве ВЗК допускается содержание молибдена до 2,0%.

2.2. Твердость по Роквеллу (шкала C, нагрузка 150 кг) наплавленного слоя должна быть в пределах:

- а) для сплава ВХН - 20-30 единиц;
- б) для сплава ВЗК - 40-50 единиц.

2.3. Качество сплавов определяется методом испытания на наплавляемость, указанным в приложении к настоящему стандарту (см. приложение "Метод испытания сплавов на наплавляемость").

2.4. На поверхности прутков не должно быть песка и блесток включений. Местные мелкие дефекты должны быть удалены зачисткой. Цвета побежалости на поверхности прутков и усадочные раковины внутри прутков браковочным признаком не являются.

3. Правила приемки

3.1. Прутки поставляются партиями, состоящими из прутков одного диаметра и одного номера плавки.

3.2. Контроль химического состава подвергают каждую плавку.

3.3. Контроль качества поверхности подвергают каждый пруток.

3.4. Контроль твердости производят на наплавленном слое не менее чем в трех точках.

3.5. Контроль наплавляемости подвергают не менее трех прутков от плавки, пользуясь методом испытания, указанным в приложении к стандарту.

3.6. При неудовлетворительных результатах испытаний твердости и наплавляемости контроль повторяют на удвоенном количестве образцов.

4. Упаковка и маркировка

4.1. Прутки упаковывают в деревянные ящики. Вес одного упакованного ящика не должен превышать 35 кг.

4.2. К партии прутков прилагают наплавленный образец, который клеймят номером партии-плавки.

4.3. В сертификате указывают номер плавки, вес партии-плавки, химический состав, показатели твердости наплавленного слоя и дается оценка качеству наплавляемости сплава.

Верно:

(Кузнецова)

ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕТОД ИСПЫТАНИЯ СПЛАВОВ НА НАПЛАВЛЯЕМОСТЬ

Контрольная наплавка производится на стали марки ЭИ59.

Выполнение проходит горелкой Б З с диаметром рабочего стекла наконечника не более 1,9 мм при восстановительном пламени (давление газов в городе 3-5 ат с небольшим избыtkом сжатия) и длине факела 30-40 см.

Перед контрольной наплавкой деталь-образец из никелевой стали обезжиривают денатурированным спиртом, нагревают до 800° и затем разогревают участок фаски длиной 10-20 мм по температуре колебание подвижной блестящей пленки (до запекания). После этого крутой испытываемый сплав подводят к кончику первого конуса (шира) фаски и первою краплой сплава покрывают всю ширину фаски, затем, не давая затвердеть исхлестяному слою, наносят вторую краплю. Последующие крапли испытываемого сплава наносятся с перекрытием друг друга непрерывно до наплавления всей фаски.

Нанесение следует вести так, чтобы не допустить обжигания кромки фаски, что может привести к недопустимому снижению наплавляемого сплава с металлом киевского образца.

Окислы, образующиеся на поверхности фаски от нагрева должны подниматься подтеканием под исхлестянный слой сплавом. Толщина испытываемого слоя должна быть не менее 6 мм.

По окончании наплавки стекло (замок) герметизируют за 5-10 мин и увеличивают усадочный сужорок добавлением нескольких капель сплава. После этого стекло медленно удаляется от испытываемого слоя и усадочный сужорок постепенно затвердевает.

Качество сплава оценивают по поведению его при наплавке.

Браковочным признаком по наплавляемости при соблюдении вышеуказанного режима является следующее:

1) вскипание металла с пузырьками;

2) появление газовых пузырей и раковин на поверхности и в наплавленном слое, обнаруживаемых после механической обработки наплавляемого слоя.

Искрение при наплавке браковочным признаком сплава не является.

При обнаружении вытесненных пускней в раковине контролируется
напечатку производят на удвоенном количестве образцов.

При неудовлетворительных результатах повторной напечатки
одного из образцов из карты илавка бракуется.

Верно:

Г. Гурьев

(Кузнецова)

Заявка 1304/26, 27.11.1973 г. Руководство по делу № 1304. Тираж 200 к.
Министерства Обороны